รายละเอียดวัสดุอะไหล่ที่ต้องทำการซ่อม-เปลี่ยน

ปีงบประมาณ 2563

หมายเลขเครื่องจักร-ยานพาหนะ 40-6212-11-4

หมวดทางหลวง.....-.....หน่วยงาน.....วางแผน.....แขวงทางหลวงปัตตานี

ลำดับที่	ว.ด.ป.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	29/1/2563	จ้างซ่อมเครื่องหัวเจาะ ชำรุด				
		1. ซีลชุดซ่อมหัวป๊อกหิน	1	ชุด	950.00	950.00
		2. สายสตาร์ทเครื่อง	2	เส้น	180.00	360.00
		3. ซ่อมไดสตาร์ท	1	ลูก	900.00	900.00
		4. หม้อแบต	1	ลูก	2,800.00	2,800.00
		5. ค่าแรงซ่อมเช็คเครื่องและเปลี่ยนซีลหัวป๊อกหิน	1	เครื่อง	2,300.00	2,300.00
					รวม	7,310.00
					ภาษี7%	511.70
					รวมทั้งสิ้น	7,821.70
		(ศักดิ์ศรีการช่าง)				