(1) แบบสรุปประมาณราคางานจ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร

อโครงการ : งานจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร

ถานที่ : ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราฎร์ ที่ กม.247+200 (แยกอีซุซุ)

น่วยงานเจ้าของโครงการ/งานจัดจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่ ราคาประเมินวัสดุจราจร ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 531/69/110 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568

รายการที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา			ราคาที่กำหนด (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวม			
1	1	จุด	งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราฎร์						
			ที่ กม.247+200 (แยกอีซุซุ) เนื่องจาก CPU Grid smart ชำรุดและกล้อง Flow ชำรุด รายละเอียดดังนี้						
			- ซ่อมอุปกรณ์ชุดประมวลผลข้อมูลจราจร CPU จำนวน 1 ชุด	180,000.00	12,600.00	192,600.00	192,600.00	192,600.00	
			- ซ่อมอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณจราจร กล้อง Flow จำนวน 2 ชุด	156,000.00	10,920.00	166,920.00	166,920.00	166,920.00	
			- เปลี่ยนอุปกรณ์เราเตอร์ซิม จำนวน 1 ชุด	14,000.00	980.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	
							รวม	374,500.00 บาท	

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ เป็นเงิน **374,500.00** บาท จำนวนเป็นตัวอักษร **(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)**

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบรรเจิด ดีตอ่ำ)
รอ.ขท.แพร่ (ว)

ลงนาม.....กรรมการ
(นายเอม สุวรรณแสง)
ชผ.ขท.แพร่

ลงนาม.....กรรมการ
(นายภาณุ สรรพช่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.แพร่ (บ) หพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายกฤติเดช ศรียงค์)
ผอ.ขท.แพร่