การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๖.๗๔ / กฟส.ทตม. ๔๔๔๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตูม
๔๕๑ หมู่ที่ ๗ ถนนพรมกสิกร ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพลบุรีได้รับแจ้งจากหมวดทางหลวงชุมพลบุรี (คุณสุพัตรา ภูมาตนา) ให้ตรวจสอบหม้อแปลงไฟทางหลวง สาย ๒๑๙ (จุดใกล้ปั๊มน้ำมันบางจาก เส้นสตึก-ชุมพลบุรี) เนื่องจากไม่สามารถจ่ายไฟได้ปกติ จากการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพลบุรี พบว่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๒๓๐/๔๐๐-๒๒,๐๐๐ โวลล์ จำนวน ๑ เครื่องชำรุด และล่อฟ้าแรงสูงชำรุดอีก ๑ ชุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตูมจึงได้ดำเนินการออกสำรวจ ประมาณการ ซึ่งได้ค่าใช้จ่าย เป็นเงินจำนวน ๑๔๔,๒๔๓.๙๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และติดต่อชำระเงินค่าสับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นจำนวนเงิน <u>๑๔๔,๒๔๓.๙๒</u>.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) เพื่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตูม จะได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.ทล.สุรินทร์ (ผ่าน) ศูนย์วิศวกรรม
ศูนย์วิศวกรรม
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภวิชญ์ บำรุงแคว้น)
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการระบบไฟฟ้า รักษาการแทน ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าตูม

แผนกบริการลูกค้า
โทรศัพท์ ๐ -๔๔๕๙ -๑๖๓๕