รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อเลขที่ 510/-/65/198 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมทั้งสิ้น
			จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ส่วนเครื่องกล ดังรายการต่อไปนี้.-		
1	1	ตัว	เช็คระบบน้ำยา เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ	800.-	800.-
			แบบแยกส่วนหมายเลข 4120-001-09490-60		
2	1	ตัว	เช็คระบบน้ำยา เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ	500.-	500.-
			แบบแยกส่วนหมายเลข 4120-001-05068-55		
3	1	ตัว	เช็คระบบน้ำยา เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ	500.-	500.-
			แบบแยกส่วนหมายเลข 4120-001-05064-55		
4	1	ตัว	ห้องประชุมส่วนเครื่องกล เช็คระบบน้ำยา เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ	500.	500.-
			แบบแยกส่วนหมายเลข 4120-001-05066-55		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,300.-