

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษารวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.123+800 - กม.126+600 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 4,172.83 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

487,219.63

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

31 พฤษภาคม 2566

เป็นเงิน

487,219.63

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเร็จ นวลศรี

ร.อ.ช.สตูล (ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายอานันต์ สุขสง่า

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตูล

318

โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

21422

สายทาง - หมายเลข : ละงู - ฉลุง

404

กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.123+800 - กม.126+600 เป็นต้นๆ

2.800

สำนักงานทงหลวงที่ 18

เรียน ผอ.ขท.สตูล

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2566

งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

งบประมาณ 487,219.63

ราคากลาง 487,219.63 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายอินทร์ หัตถประสิทธิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายอนันต์ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 487,219.63 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

..... 

(นายธนต์ รัมแก้ว)

ผอ.ขท.สตูล

ลงวันที่ 31 พค. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาราวกั้นอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง
 ระหว่าง กม.123+800 - กม.126+600 เป็นต้นๆ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,219.63 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบำรุงรักษาราวกั้นอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 487,219.63 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	1 หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	1 หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7 รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสำเริง นวลศรี	ร.อ.ชท.สตูล (ว)	ประธานคณะกรรมการฯ
นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
นายอานัต สุขสง่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกั้นอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.123+800 - กม.126+600 เป็นต้นๆ

ราคากลาง = 487,219.63 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม).....*OT*.....ประธานกรรมการฯ

(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....*[Signature]*.....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....*[Signature]*.....กรรมการฯ

(นายอาณัติ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่

30 พฤษภาคม 2566

สรุปราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาโรงบำบัดน้ำเสีย (งานพาสีน้ำพาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควนชุม 0202 ตอน ละลุ - ฉลุง

ระหว่าง กม.123+800 - กม.126+600 เป็นตอนๆ

ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน (หน่วย)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	F ₁	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน (บาท)
1	งานพาสีน้ำพาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต	4,172.83 ตร.ม.	84.61	353,063.15	1.3800	116.76	116.76	487,219.63
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง				353,063.15				
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	487,219.63

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ชพ.สตูล (ว)

(ลงนาม)..... กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ หัตถประเสริฐ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..... กรรมการฯ

(นายอาณัติ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน