


เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

ประเมินราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย อุบัติเหตุบนทางหลวงเฉียวชนทรัพย์สินทางราชการเสียหาย								แขวงทางหลวงชัยภูมิ	
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควมคุมที่ 0202 ตอน บ้านสี - สีแยกโรงต้ม								ที่ กม.118+508 (เกาะแบ่งทิศทางจราจร)	
ปริมาณงาน 1.00 ต้น				งบประมาณ 32,000.00 บาท		ราคาน้ำมันดีเซล 30.26 บาท/ลิตร			
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งาน ป้ายจราจรชนิดไฟกระพริบ (ป้ายหัวเกาะ) แบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ต้น	24,615.00	24,615.00	1.3000	31,999.50	32,000.00	32,000.00
					รวมค่างานต้นทุน	24,615.00	รวมค่างาน		32,000.00
					กำไร + ภาษี	1.3000			

คณะกรรมการประเมินทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายนิทัศน์ จรัสพันธ์)
 ผอ.ขท.(ว) ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณัฐชัย เนตรเรืองสถิตย์)
 ผอ.ขท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายฉัตรชัย จากกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เก็บเอกสารนี้โดยคณะกรรมการฯ พร้อม ประเมินทรัพย์สิน

ลงชื่อ  ผอ.ขท.ชัยภูมิ
 (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)