

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

การประเมินราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียว								แขวงทางหลวงชัยภูมิ	
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านสี - สีแยกโรงต้ม ที่ กม.114+475 (ด้านซ้ายทาง)									
ปริมาณงาน	1.00	ต้น	ราคากลาง	9,619.00	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	30.26	บาท / ลิตร	
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		กำไร+ภาษี	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			คิดให้ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT-OFF	1.000	ต้น	7,398.50	7,398.50	1.3000	9,618.05	9,619.00	9,619.00
					รวมค่างานต้นทุน			รวมค่างาน	9,619.00
					กำไร+ภาษี	1.3000			


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)
ร.อ.ชท.(ว) ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉัตรชัย จากกลาง)
ชม.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาประเมินทรัพย์สิน

ลงชื่อ  รส.ทล.7.2
(นายเอนก สุวรรณกุล) รักษาการแทน ผอ.ชท.ชัยภูมิ