




บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๓๒๙๕
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๕๒๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีเมนต์ภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ 

ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง) ให้ตรวจสอบภายในอาคารนั้น พบว่าหลังคาอาคารชำรุดรั้วซีเมนต์ตามสภาพอายุการใช้งาน พื้นภายในห้องพัก พื้นระเบียงกระเบื้องหลุดร่อน และผ้าเพดานภายในห้องพักบางส่วนชำรุด ฝ้ายฯ เห็นควรปรับปรุงซ่อมแซม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างสภาพอนามัยที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัย

ฝ้ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีเมนต์ภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง) ในวงเงิน ๔๘๕,๘๓๓.๑๙ บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชนดล เทียวแสง)
ชรท.


(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงฯ ต่อไป


(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

(๓) เรียน รท., นพท.
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายสุวิธาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีเมนต์ภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,833.19 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 ส.ค. 2568
เป็นเงิน 485,833.19 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 3 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
25 ส.ค. 2568


แบบสรุปประมาณการงานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)
 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)
 สถานที่ อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ เขาเขียว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)	485,833.19	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		485,833.19	


(เงินสี่แสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ





(นายสุวิษาน สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 25 ส.ค. 2568

แบบสรุปค่างานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซุ้มภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)
 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซุ้มภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)
 สถานที่ อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ เขาเขียว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าคูณ	FACTOR	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซุ้มภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคารบางพระ (สีแดง)	1.00	งาน	371,120.00	371,120.00	1.3091	485,833.19	485,833.19
					371,120.00			485,833.19


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักชาเมือง)
 กรรมการ