

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างและ/หรือค่าปรับปรุง สิ่งประกอบสาธารณูปโภค และบริเวณที่พักอาศัย (อาคารห้องทรง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร180,000.00.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารห้องทรง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 180,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานก่อสร้างและ/หรือค่าปรับปรุง สิ่งประกอบสาธารณูปโภค และบริเวณที่พักอาศัย (อาคารห้องทรง)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.)

7.2 นายพัฒนา โกพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)

7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337
โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/หรือ ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค 20550
และบริเวณที่พักอาศัย (อาคารห้องสง)
สายทาง - หมายเลข : ปากท่อ - สระพัง 4
กม. - ระยะทางที่ทำ : ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) -

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 180,000.00 บาท

คณะกรรมการค่านวนราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขอฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 180,000.00 บาท

ลงชื่อ 
(นายโกวิท รัตมิตต์)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ✓

ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘



แขวง/สน.บท. - รหัส : สมุทรสงคราม 337
 โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/หรือ ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค 20550
 และบริเวณที่พักอาศัย (อาคารห้องทรง)
 สายทาง - หมายเลข : ปากท่อ - สระพัง 4
 สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ : ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) -

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน (รวม) | | ต้นทุน | | ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3074 | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | บาทต่อหน่วย | เป็นเงิน(บาท) | บาทต่อหน่วย | คิดให้ | เป็นเงิน(บาท) |
| 1 | งานอาคาร ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารห้องทรง | แห่ง | 1 | 145,272.20 | 145,272.20 | 189,928.87 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| ราคาประเมินเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2568 | | | | | 145,272.20 | 1.3074 | | 180,000.00 |
| | | | | | | | - | - |
| | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | คิดเป็น | 180,000.00 |
| เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน | | | | | | | | |

ค่างานเฉลี่ย 180,000 บาท/แห่ง

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

| ใช้ตาราง Factor F | อาคาร | ตารางที่ | 1 | ค่างานต้นทุน(ล้านบาท) | F จากตาราง | พื้นที่ผืน | Factor F |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------|----|-----------------------|------------|--------------|----------|
| เงินล่วงหน้า | 0% | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | 0.500 | 1.3074 | N | - |
| เงินประกันผลงาน | 0% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | 0.14527220 | 1.3074 | ใช้ Factor F | 1.3074 |
| ชื่อตาราง | 'Ref. Table.xls\F_อาคาร_VAT7_2550_IR.7 | | | 1.000 | 1.3050 | ปกติ | - |



แขวง/สน.บ.ท. - รหัส : สมุทรสงคราม 337
 โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/หรือ ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค 20550
 และบริเวณที่ปกอาศัย (อาคารห้องทรง)
 สายทาง - หมายเลข : ปากท่อ - สระพัง 4
 กม. - ระยะทางที่ทำ : ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) -

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ค่างานปรับปรุงอาคารห้องทรง

1. งานรื้อ , ซ่อมไม้ค้ำห้องพระพันปีหลวง

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 1.1 | งานรื้อไม้ค้ำห้องพระพันปีหลวง | | | | | | | |
| | งานรื้อ | ตร.ม. | 18.66 | - | 23.00 | 23.00 | 429.18 | |
| 1.2 | งานซ่อมไม้ค้ำห้องพระพันปีหลวง | | | | | | | |
| | งานซ่อม | ตร.ม. | 18.66 | 1,021.00 | 23.00 | 1,044.00 | 19,481.04 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 19,910.22 | |

2. งานรื้อ , ซ่อมไม้ค้ำห้องในหลวง ร.9

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 2.1 | งานรื้อ ไม้ค้ำห้องในหลวง ร.9 | | | | | | | |
| | งานรื้อ | ตร.ม. | 19.47 | - | 23.00 | 23.00 | 447.81 | |
| 2.2 | งานซ่อม ไม้ค้ำห้องในหลวง ร.9 | | | | | | | |
| | งานซ่อม | ตร.ม. | 19.47 | 1,021.00 | 23.00 | 1,044.00 | 20,326.68 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 20,774.49 | |

3. งานรื้อ , ซ่อมไม้ค้ำห้องในหลวง ร.10

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 3.1 | งานรื้อ ไม้ค้ำห้องในหลวง ร.10 | | | | | | | |
| | งานรื้อ | ตร.ม. | 19.55 | - | 23.00 | 23.00 | 449.65 | |
| 3.2 | งานซ่อมไม้ค้ำห้องในหลวง ร.10 | | | | | | | |
| | งานซ่อม | ตร.ม. | 19.55 | 1,021.00 | 23.00 | 1,044.00 | 20,410.20 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 20,859.85 | |

4. งานรื้อ , ซ่อมไม้ค้ำห้องพระราชาินี

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 4.1 | งานรื้อ ไม้ค้ำห้องพระราชาินี | | | | | | | |
| | งานรื้อ | ตร.ม. | 19.44 | - | 23.00 | 23.00 | 447.12 | |
| 4.2 | งานซ่อมไม้ค้ำห้องห้องพระราชาินี | | | | | | | |
| | งานซ่อม | ตร.ม. | 19.44 | 1,021.00 | 23.00 | 1,044.00 | 20,295.36 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 20,742.48 | |



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สมุทรสงคราม 337
 โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/หรือ ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค 20550
 และบริเวณที่พิกัดอาศัย (อาคารห้องทรง)
 สายทาง - หมายเลข : ปากท่อ - สระพัง 4
 กม. - ระยะทางที่ทำ : ที่ กม.125+500 (ด้านขวาทาง) -

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจำบพ.)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

5. งานรื้อ , เปลี่ยนไม้ที่ปลวกกินทั้งหมด

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 5.1 | งานรื้อ ไม้ผู้ห้องพระราชินี | | | | | | | |
| | งานรื้อ | ตร.ม. | 19.44 | - | 23.00 | 23.00 | 447.12 | |
| 5.2 | งานซ่อมไม้ผู้ห้องพระราชินี | | | | | | | |
| | งานซ่อม | ตร.ม. | 19.44 | 1,021.00 | 23.00 | 1,044.00 | 20,295.36 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 20,742.48 | |

6. งานรื้อ , ซ่อมแซม,เปลี่ยนไม้ที่ผุส่วนห้องโถงผนังห้องโถง

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 6.1 | งานรื้อ ไม้ผู้ห้องโถงผนังห้องโถง | | | | | | | |
| | งานรื้อ | ตร.ม. | 22.90 | - | 23.00 | 23.00 | 526.70 | |
| 6.2 | งานซ่อมไม้ผู้ห้องโถงผนังห้องโถง | | | | | | | |
| | งานซ่อม | ตร.ม. | 22.90 | 1,021.00 | 23.00 | 1,044.00 | 23,907.60 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 24,434.30 | |

7.งานปิวรอยแตก ขัด ฟันสีใหม่ทั้งหมด

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 7.1 | งานปิวรอยแตก ขัด ฟันสีใหม่ทั้งหมด | ตร.ม. | 100.02 | 29.00 | 27.00 | 56.00 | 5,601.12 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 5,601.12 | |

8.งานซ่อมแซม ทาสีใหม่บานประตูทั้งหมด

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 8.1 | งานซ่อมแซม ทาสีใหม่ | ชุด | 8.00 | 41.00 | 34.00 | 75.00 | 600.00 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 600.00 | |

9.งานซ่อมแซมฝ้าอาคาร

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ+แรงงาน | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | วัสดุ (บาท/หน่วย) | แรงงาน (บาท/หน่วย) | รวม (บาท) | | |
| 9.1 | ซ่อมแซมฝ้าเพดาน | ตร.ม. | 32.75 | 279.42 | 75.00 | 354.42 | 11,607.26 | |
| รวมค่างานต้นทุน เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 11,607.26 | |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 145,272.20 | |

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

1 งานรื้อ , ซ่อมไม้ผู้หึ่งพระพันปีหลวง

1.1 งานรื้อ , ซ่อมไม้ผู้หึ่งพระพันปีหลวง

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-------|---|-------|----------|-------|-----------|
| รื้อไม้ผู้หึ่งพระพันปีหลวง | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

1.2 งานซ่อมไม้ผู้หึ่งพระพันปีหลวง

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-------|---|----------|----------|----------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้หึ่งพระพันปีหลวง | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 1,214.96 | = | 1214.96 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 1,214.96 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 1,021.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-------|---|-------|----------|-------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้หึ่งพระพันปีหลวง | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

2 งานรื้อ , ซ่อมไม้ผู้หึ่งในหลวง ร.9

2.1 งานรื้อ ไม้ผู้หึ่งในหลวง ร.9

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-------|---|-------|----------|-------|-----------|
| รื้อไม้ผู้หึ่งในหลวง ร.9 | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

2.2 งานซ่อมไม้ผู้หึ่งในหลวง ร.9

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-------|---|----------|----------|----------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้หึ่งในหลวง ร.9 | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 1,214.96 | = | 1214.96 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 1,214.96 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 1,021.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-------|---|-------|----------|-------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้หึ่งในหลวง ร.9 | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

3 งานรื้อ , ซ่อมไม้ผู้ห้อยในหลวง ร.10

3.1 งานรื้อ ไม้ผู้ห้อยในหลวง ร.10

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------|-------|---|-------|-----------|
| รื้อไม้ผู้ห้อยในหลวง ร.9 | = | 1.00 | ตร.ม. @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | = | | | | | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

3.2 งานซ่อมไม้ผู้ห้อยในหลวง ร.10

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------|----------|---|----------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้อยในหลวง ร.9 | = | 1.00 | ตร.ม. @ | 1,214.96 | = | 1214.96 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | = | 1,214.96 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | = | | | | | 1,021.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------|-------|---|-------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้อยในหลวง ร.9 | = | 1.00 | ตร.ม. @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | = | | | | | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

4 งานรื้อ , ซ่อมไม้ผู้ห้อยพระราชินี

4.1 งานรื้อ ไม้ผู้ห้อยพระราชินี

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---------|-------|---|-------|-----------|
| รื้อไม้ผู้ห้อยพระราชินี | = | 1.00 | ตร.ม. @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | = | | | | | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

4.2 งานซ่อมไม้ผู้ห้อยพระราชินี

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---------|----------|---|----------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้อยพระราชินี | = | 1.00 | ตร.ม. @ | 1,214.96 | = | 1214.96 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | = | 1,214.96 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | = | | | | | 1,021.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---------|-------|---|-------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้อยพระราชินี | = | 1.00 | ตร.ม. @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | = | | | | | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

5 งานรื้อ , เปลี่ยนไม้ที่ปลวกกินทั้งหมด

5.1 งานรื้อ

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|---|-------|---|-------|-----------|
| รื้อไม้ผู้ห้องพระราชินี | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

5.2 งานซ่อมไม้ผู้ห้องพระราชินี

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|---|----------|---|----------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้องพระราชินี | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 1,214.96 | = | 1,214.96 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 1,214.96 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 1,021.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|---|-------|---|-------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้องพระราชินี | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

6 งานรื้อ , ซ่อมแซม,เปลี่ยนไม้ที่ผุส่วนห้องโถงผนังห้องโถง

6.1 งานรื้อ

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|-------|---|-------|---|-------|-----------|
| รื้อไม้ผู้ห้องโถงผนังห้องโถง | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

6.2 งานซ่อมไม้ผู้ห้องโถงผนังห้องโถง

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|-------|---|----------|---|----------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้องโถงผนังห้องโถง | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 1,214.96 | = | 1,214.96 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 1,214.96 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 1,021.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|-------|---|-------|---|-------|-----------|
| ซ่อมไม้ผู้ห้องโถงผนังห้องโถง | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 25.00 | = | 25.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 25.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 23.00 | บาท/ตร.ม. |

7 งานปิวรอยแตก ชัด ฟันสีใหม่ทั้งหมด

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|---|--------|---|-------|-----------|
| สีปิว | = | 0.20 | ลิตร | @ | 10.00 | = | 2.00 | บาท |
| สีทารองพื้น | = | 0.04 | GL. | @ | 420.56 | = | 16.82 | บาท |
| สีทาทับหน้า | = | 0.05 | GL. | @ | 299.07 | = | 14.95 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 33.77 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 29.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------|---|-------|---|-------|-----------|
| ค่าแรงทาสีรองพื้น | = | 1 | ตร.ม. | @ | 30.00 | = | 30.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 30.00 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้ | | | | | | = | 27.00 | บาท/ตร.ม. |

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

8 งานซ่อมแซม ทาสีใหม่บ้านประตูทั้งหมด

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|-----|---|--------|----------|-------|-----------|
| ทารองพื้น | = | 0.04 | GL. | @ | 252.00 | = | 10.08 | บาท |
| ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า | = | 0.06 | GL. | @ | 654.21 | = | 39.25 | บาท |
| ทินเนอร์ | = | 0.01 | GL. | @ | 135.51 | = | 1.36 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 50.69 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 41.00 | บาท/ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|-------|----------|-------|-----------|
| ค่าแรงทาสีน้ำมัน | = | 1 | ตร.ม. | @ | 38.00 | = | 38.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | คิดให้ = | 34.00 | บาท/ตร.ม. |

9 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-------|---|--------|----------|--------|-----------|
| แผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 122.22 | = | 122.22 | บาท/ตร.ม. |
| โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 150.00 | = | 150.00 | บาท/ตร.ม. |
| ตะปูเกลียว | = | 0.11 | กก. | @ | 20.00 | = | 2.20 | บาท/ตร.ม. |
| ฉาบรอยต่อ | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 5.00 | = | 5.00 | บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | | | | | | = | 279.42 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 238.00 | บาท/ตร.ม. |

ค่าแรงงาน

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-------|---|-------|----------|-------|-----------|
| ค่าแรงติดตั้งโครงและฝ้า | = | 1.00 | ตร.ม. | @ | 75.00 | = | 75.00 | บาท |
| ต้นทุน | | | | | | = | 75.00 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | | คิดให้ = | 68.00 | บาท/ตร.ม. |