



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๓๕๑๕
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๕๕๗ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในอาคารชั้น ๒ ทางเดินเท้าหน้าอาคาร และทาสีฐาน
ตู้เก็บเงิน ด้านฯ พัทยา

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบอาคารสำนักงานด้านฯ พัทยา พบว่าพื้นภายในห้องพักผ่อนชั้น ๒ ชำรุด
หลุดร่อน และรั้วทางเดินเท้าหน้าอาคารบางส่วนชำรุด รวมถึงสีบริเวณหัวเกาะและฐานตู้เก็บเงิน มีสีซีดจาง
หลุดร่อนจากการใช้งานมานาน จึงเห็นควรซ่อมปรับปรุงพื้นห้องและรั้วทางเดินให้อยู่ในสภาพที่ดี และปรับปรุง
ทาสีหัวเกาะและฐานตู้เก็บเงินให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทางต่อไป

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในอาคารชั้น ๒ ทางเดินเท้าหน้าอาคาร และ
ทาสีฐานตู้เก็บเงิน ด้านฯ พัทยา ในวงเงิน ๒๙๔,๗๘๕.๐๐ บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
บาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เทียวแสง)
ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในอาคารฯ ต่อไป

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

เรียน จรท. นพท

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิชาติ สุระบาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๒ ก.ย. ๒๕๖๘ (พ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเท้าหน้าอาคาร และหาสิฐานตู้เก็บเงิน ด้านฯ พัทยา
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,785.00 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง 2 ก.ย. 2568
เป็นเงิน 294,785.00 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย
 - 5.1.1 หจก. พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 - 5.1.2 หจก. ปาร์มรุ่งเรือง
 - 5.1.3 บจก. สรลการโยธา 2022
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- 2 ก.ย. 2568

๙


สรุปราคางานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเข้าหน้าอาคาร และทาสีฐานตู้เก็บเงิน ด้านฯ พัทยา
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเข้าหน้าอาคาร และทาสีฐานตู้เก็บเงิน ด้านฯ พัทยา
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารด้านฯ พัทยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเข้าหน้าอาคาร และทาสีฐานตู้เก็บเงิน ด้านฯ พัทยา	294,785.00	
รวมค่างานทั้งสิ้น		294,785.00	


(เงินสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ


 (นายสุวิชาณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


- 2 ก.ย. 2568

สรุปราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเข้าหน้าอาคาร และทำสีฐานตู้เก็บเงิน ด่านฯ พัทยา
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเข้าหน้าอาคาร และทำสีฐานตู้เก็บเงิน ด่านฯ พัทยา
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารด่านฯ พัทยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเข้าหน้าอาคาร และทำสีฐานตู้เก็บเงิน ด่านฯ พัทยา	1.00	งาน	275,500.00	275,500.00	1.0700	294,785.00	294,785.00	
รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น								294,785.00	


 (นายอดิศร์ ทองภูมิ)
 ประธานกรรมการ



 (นายชนดล เทียนแสวง)
 กรรมการ



 (นายวิษรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

สรุปราคาของปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเท้าหน้าอาคาร และทาสีฐานตู้เก็บเงิน ด้านๆ พักยา
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเท้าหน้าอาคาร และทาสีฐานตู้เก็บเงิน ด้านๆ พักยา
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารด้านๆ พักยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			เป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม		
1	งานซ่อมพื้นห้องชั้น 2 - รั้วพื้นเดิมขมทิ้ง - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	1.00	งาน	27,700.00	-	27,700.00	27,700.00	
2	งานซ่อมปรับปรุงรั้วทางเดินหน้าอาคาร พร้อมทาสี - ซ่อมปิดรั้วทางเดิน - ทาสีรั้วทางเดินเท้า	1.00	งาน	73,500.00	-	73,500.00	73,500.00	
3	งานทาสี - ทาสีหัวเกาะและฐานตู้ (สีจราจร) 19 ช่อง	1.00	งาน	174,300.00	-	174,300.00	174,300.00	
รวมราคาค่าต้นทุน							275,500.00	


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

โครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในอาคารชั้น 2 ทางเดินเท้าหน้าอาคาร และหาซื้อวัสดุเก็บเงิน ด่านฯ พัทยา
 หน่วยงาน : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 เนื่องจากวัสดุก่อสร้างรายการดังแสดงในตาราง ไม่มีอยู่ในบัญชีค่าวัสดุก่อสร้างส่วนกลางของสำนักจัดซื้อวัสดุและงบการค้า กระทรวงพาณิชย์
 จึงได้ทำการสืบราคาจากผู้แทนจำหน่ายวัสดุแต่ละรายการ จำนวน 3 ราย
 และ ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาค่าต้นทุน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตารางสรุปรายการวัสดุที่ต้องสืบราคา จากผู้แทนจำหน่าย (บาทต่อหน่วย)		
				รายการที่ 1 พ.ค. 2014 ข้าพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	รายการที่ 2 พ.ค. ปาร์มูรุ่งเรือง	รายการที่ 3 บจก. สรีการโยธา 2022
1	งานซ่อมพื้นห้องชั้น 2 - วัสดุพื้นเดิมชนิดทั้งหมด - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	1.00	งาน	27,700.00	30,470.00	33,240.00
2	งานซ่อมปรับปรุงรั้วทางเดินหน้าอาคาร พร้อมทาสี - ซ่อมปิดรั้วทางเดิน - ทาสีรั้วทางเดินทั้ง	1.00	งาน	73,500.00	80,850.00	82,500.00
3	งานทาสี - ทาสีหัวเกาะและฐานตู้ (สีจราจร) 19 ช่อง	1.00	งาน	174,300.00	191,730.00	195,000.00

หมายเหตุ 1.ราคาดังกล่าวเป็นราคาค่าดำเนินการ ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม