

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) ตানাฯ หนองขาม 4 ช่องทางที่02 ขาออกระบบ (EX02)
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	171,200.00 บาท
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	- ๕ ก.พ. ๒๕๖๙
	เป็นเงิน	171,200.00 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
5.1	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย	
5.1.1	บริษัท เวิร์ล บริดจ์ เทคโนโลยี จำกัด	
5.1.2	บริษัท ซีไอ อีควิปเมนท์ จำกัด	
5.1.3	บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
6.1	นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
6.2	นายชนดล เที้ยวแสวง	นายช่างโยธาอาวุโส
6.3	นายวัชรินทร์ รักษาเมือง	นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) 
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ) 
(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ) 
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ



(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๕ ก.พ. ๒๕๖๙

สรุปประมาณการราคา งานซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) ด้านฯ หนองขาม 4 ช่องทางที่02 ขาออกระบบ (EX02)
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) ด้านฯ หนองขาม 4 ช่องทางที่02 ขาออกระบบ (EX02)
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) ด้านฯ หนองขาม 4 ช่องทางที่02 ขาออกระบบ (EX02)	งาน	1.00	171,200.00	
ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)				171,200.00	


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสวง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ

 (นายสุวิษาน สุระบาล)
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 - ๕ กพ. ๒๕๖๗ 