

รายละเอียดวัสดุอะไหล่ที่ต้องทำการซ่อม-เปลี่ยน

ปีงบประมาณ 2563

หมายเลขเครื่องจักร-ยานพาหนะ 40-6211-11-3

หมวดทางหลวง.....-.....หน่วยงาน.....วางแผน.....แขวงทางหลวงปัตตานี

ลำดับที่	ว.ด.ป.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	29/1/2563	จ้างซ่อมระบบไฮโดรลิก ชำรุด				
		1. ซิลแกนแรง	2	ชุด	600.00	1,200.00
		2. ซิลชุดซ่อมหัวปั๊ม	1	ชุด	950.00	950.00
		3. ซิลชุดซ่อมปั๊มไฮโดรลิก	1	ชุด	1,550.00	1,550.00
		4. ค่าแรงซ่อมเปลี่ยนซิลปั๊มและเปลี่ยนซิลหัวปั๊ม	1	ลูก	1,800.00	1,800.00
					รวม	5,500.00
					ภาษี7%	385.00
					รวมทั้งสิ้น	5,885.00
		( ศักดิ์ศรีการช่าง )				