



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตูล 318
โครงการ - รหัส : งานจ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER 21422
สายทาง - หมายเลข : ละงู - ฉลุง 404
กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.120+940 - กม.123+720 เป็นตอนๆ 2.78

สำนักงานทางหลวงที่ 18


เรียน ผอ.ขท.สตูล

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2565 งานจ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER
งบประมาณ 496,980.54
ราคากลาง 496,980.54 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายสมบูรณ์ ไชยสวัสดิ์) ขอ.ขท.

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายชัยเทพ สาทวีเศษ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 496,980.54 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบลีสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายธนต์ รัมแก้ว)

ผอ.ขท.สตูล

ลงวันที่ 21 กค. 2565



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.120+490 - กม.123+720 เป็นตอนๆ


ราคากลาง = 496,980.54 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบั้งสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายสมบูรณ์ ไชยสวัสดิ์) ขอ.ขท.

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายชัยเทพ สาครวิเศษ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วันที่

19 กรกฎาคม 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.120+940 - กม.123+720 เป็นต้นๆ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,980.54 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ Barrier

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 496,980.54 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	1	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	1	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน		หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน		หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน		หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสำเริง นวลศรี	ร.อ.ชท.สตูล (ว)	ประธานคณะกรรมการฯ
นายสมบูรณ์ ไชยสวัสดิ์	ช.อ.ชท.	กรรมการฯ
นายชัยเทพ สาครวิเศษ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง


ระหว่าง กม.120+940 - กม.123+720 เป็นตอนๆ

ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน (หน่วย)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	F_1	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน (บาท)	
1	งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณ BARRIER	4,263.00 ตร.ม.	84.62	360,735.06	1.3777	116.58	116.58	496,980.54	
				รวมค่างานต้นทุน	360,735.06			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,980.54

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สีสันเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบลีตต่างค์)


หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ

(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ

(นายสมบูรณ์ ไชยสวัสดิ์) ขอ.ขท.

(ลงนาม)..........กรรมการฯ

(นายชัยเทพ สาครวิเศษ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ