

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202

ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.104+409 - กม.109+173 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 4,033.31 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน 1,979.75 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,969.61 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 470,969.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเริง นวลศรี	ร.อ.ชท.สตูล (ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	ชผ.ชท.	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายอานันต์ สุขสง่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตูล

318

โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

21422

สายทาง - หมายเลข : ละงู - อลูง

404

กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.104+409 - กม.109+173 เป็นต้นๆ

4.764

สำนักงานทางหลวงที่ 18

เรียน ผอ.ชท.สตูล

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2566

งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

งบประมาณ


470,969.61


ราคากลาง


470,969.61

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ชท.สตูล (ว)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) ชม.ชท.

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอนันต์ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 470,969.61 บาท

(สิ้นแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

..... 
(นายธনীต รัมแก้ว)

ผอ.ชท.สตูล

ลงวันที่ 13 ก.พ. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง
 ระหว่าง กม.104+409 - กม.109+173 เป็นตอนๆ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 470,969.61 บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป** งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 9 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 470,969.61 บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	1 หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	1 หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7 รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

นายสำเริง นวลศรี	รอ.ขท.สตูล (ว)	ประธานคณะกรรมการฯ
นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	ขผ.ขท.	กรรมการฯ
นายอาณัติ สุขสง่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.104+409 - กม.109+173 เป็นต้นๆ

ราคากลาง = 470,969.61 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการฯ
(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) ชผ.ขท.

(ลงนาม).....กรรมการฯ
(นายอาทิตย์ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566


สรุปราคาประเมิน งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566
 รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกั้นอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง
 ระหว่าง กม.104+409 - กม.109+173 เป็นตอนๆ


ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน (หน่วย)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	F ₁	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน (บาท)	
1	งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต	4,033.31 ตร.ม.	84.62	341,298.69	1.3800	116.77	116.77	470,969.61	
				รวมต้นทุนงานก่อสร้าง	341,298.69			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	470,969.61


ราคาประเมินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายอภินันท์ หัตถประดิษฐ์) ชม.ขท.

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายอานันต์ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน