

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานจ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติกบริเวณกำแพงคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.109+619 - กม.118+993 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 4,161.46 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,724.36 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานบำรุงรักษาราวกั้นอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 486,724.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเริง นวลศรี	ร.อ.ขท.สตูล (ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายอาณัติ สุขสง่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตล 318
 โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต) 21422
 สายทาง - หมายเลข : ละงู - ฉลุง 404
 กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.109+619 - กม.118+993 เป็นตอนๆ 9.374

สำนักงานทางหลวงที่ 18

เรียน ผอ.ขท.สตล

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2566 งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)
 งบประมาณ 486,724.36
 ราคากลาง 486,724.36 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายสำเร็จ นवलศรี) รอ.ขท.สตล (ว)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายอภินันท์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายอานันต์ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 486,724.36 บาท
 (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายประเสริฐ จอมชิตกล้า)
 รอ.ขท.สตล (ป) รักษาราชการแทน
 ผอ.ขท.สตล

ลงวันที่ 21 มี.ค. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน สะงู - ฉลุง
 ระหว่าง กม.109+619 - กม.118+993 เป็นต้นๆ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,724.36 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 486,724.36 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	1 หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	1 หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7 รายละเอียด ค่าชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสำเริง นวลศรี	ร.อ.ชท.สตูล (ว)	ประธานคณะกรรมการฯ
นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
นายอาณัติ สุขสง่า	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.109+619 - กม.118+993 เป็นต้นๆ


ราคากลาง = 486,724.36 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ

(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ

(นายอนันท์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ

(นายอานันต์ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่

21 มีนาคม 2566


สรุปราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566
 รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง
 ระหว่าง กม.109+619 - กม.118+993 เป็นตอนๆ


ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน (หน่วย)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	F ₁	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน (บาท)
1	งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต	4,161.46 ตร.ม.	84.76	352,725.35	1.3800	116.96	116.96	486,724.36
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง				352,725.35			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	486,724.36


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายอินทิ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายอานัต สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน