

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นใต้หลังคา และฝ้าเพดานด้านหน้าอาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	235,188.19 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นใต้หลังคา และฝ้าเพดาน
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	13 ก.ค. 2566 เป็นเงิน 235,188.19 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	5.1	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
	5.1.1	แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
	5.1.2	แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
	5.1.3	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	6.1	นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
	6.2	นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน
	6.3	นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายธศกิติ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

13 ก.ค. 2566

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นใต้หลังคา และฝ้าเพดานด้านหน้าอาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นใต้หลังคา และฝ้าเพดานด้านหน้าอาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
 สถานที่ อาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ (CCB ลาดกระบัง) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นใต้หลังคา และฝ้าเพดานด้านหน้าอาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์	235,188.19	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		235,188.19	


(เงินสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสงง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ


 (นายชนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 13 ก.ค. 2566