

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาราวกั้นอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202

ตอน ลุง - ฉลุง ระหว่าง กม.112+425 - กม.115+350 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 4,277.00 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

496,132.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานบำรุงรักษาราวกั้นอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

10 สิงหาคม 2566

เป็นเงิน

496,132.00

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเริง นวลศรี

ร.อ.ชท.สตูล (ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายอานัต สุขสง่า

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตุล

318

โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษารวากันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

21422

สายทาง - หมายเลข : ละงู - ฉลุง

404

กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.112+425 - กม.115+350 เป็นต้นๆ

2.800

สำนักงานทางหลวงที่ 18

เรียน ผอ.ชท.สตุล

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2566

งานบำรุงรักษารวากันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

งบประมาณ

496,132.00


ราคากลาง


496,132.00

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ชท.สตุล (ว)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอาณัติ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 496,132.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายธนิต งามแก้ว)

ผอ.ชท.สตุล

ลงวันที่ 10 สค. 2566



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษารวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.112+425 - กม.115+350 เป็นต้นๆ

ราคากลาง = 496,132.00 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายอภินันท์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายอานันต์ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

สรุปราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง


ระหว่าง กม.112+425 - กม.115+350 เป็นตอนๆ


ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน (หน่วย)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	F ₁	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน (บาท)
1	งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต	4,277.00 ตร.ม.	84.61	361,876.97	1.3800	116.76	116.00	496,132.00
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง				361,876.97			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,132.00


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

(ลงนาม)  ประธานกรรมการฯ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ชท.สตูล (ว)

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)  กรรมการฯ
(นายอาณัติ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน