




เอกสาร "ก"
รายละเอียดราคาประมาณ

การประเมินราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย							แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านลี่ - ลีแยกโรงต้ม							ที่ กม.107+275 (ซ้ายทาง)		
ปริมาณงาน	1.00	แห่ง	ราคากลาง	28,395.00	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	35.00-35.99 บาท / ลิตร		
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		กำไร + ภาษี	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT-OFF	1.000	ต้น	21,842.00	21,842.00	1.3000	28,394.60	28,395.00	28,395.00
					รวมค่างานต้นทุน			รวมทั้งสิ้น	28,395.00
					กำไร + ภาษี =	1.3000			

คณะกรรมการประเมินทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ระยะเวลาดำเนินการ

30 วัน
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)
ร.อ.ชท.(ว) ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐชัย เนตรเรืองสัตรู)
ช.ผ.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉัตรชัย จากกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผอ.ชท.ชัยภูมิ
(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)