



# บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๐๖๙๓
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๑๑๗ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ ๒

(๑) เรียน วรท.

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ ๒ นั้น พบว่า FLASHING หลังคาอาคาร Canopy รางระบายน้ำหลังคา ท่อน้ำทิ้ง และเกล็ดระแนงรอบล่างหลังคาชำรุด ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทาง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ ๒ ในวงเงิน ๔๙๙,๘๗๙.๘๓ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*ว.นค.*

(นายชนดล เทียวแสง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๒ *ah*

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ  
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฯ ต่อไป

*ah*

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

รท.วรท.

เรียน (รท.) นพท

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

*ว.นค.*

(นายธนศักดิ์ วงศ์นากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ 2  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,879.83 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ 2
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 ก.พ. 2567 เป็นเงิน 499,879.83 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
  - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
    - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
    - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
    - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญกรพิเศษ
  - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายธนกัถี วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

20 ก.พ. 2567

๙

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 2

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 2

สถานที่ อาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 2	499,879.83	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		499,879.83	

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)  
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)  
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
กรรมการ

อนุมัติ

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

20 ก.พ. 2567