

**เอกสาร "ก"**  
**รายละเอียดราคาประมาณ**

การประเมินราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียว								แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านลี่ - สีแยกโรงต้ม ที่ กม.105+015 (ด้านซ้ายทาง)										
ปริมาณงาน	1.00	ตัน	ราคากลาง	30,064.00	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	30.26	บาท / ลิตร		
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		กำไร+ภาษี	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			คิดให้ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT-OFF	1.000	ตัน	23,125.50	23,125.50	1.3000	30,063.15	30,064.00	30,064.00	
					รวมค่างานต้นทุน				<b>รวมค่างาน</b>	<b>30,064.00</b>
					กำไร+ภาษี	1.3000				

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ

30 วัน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)

รอ.ชท.(ว) ชัยภูมิ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ชผ.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาประเมินทรัพย์สิน

ลงชื่อ



ผอ.ชท.ชัยภูมิ

(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)