

## เอกสาร "ก"

## รายละเอียดราคาประมาณ

ในราคาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย อุบัติเหตุบนทางหลวงเฉี่ยวชนทรัพย์สินทางราชการเสียหาย								แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่						ที่ กม.99+000 เกาะกลาง				
งบประมาณ				30,247.00 บาท		ราคาน้ำมันดีเซล		30.00 - 30.99 บาท/ลิตร		
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมินต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	งาน 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , ( CUT - OFF )	1.000	ต้น	18,448.83	18,448.83	1.3000	23,983.48	23,984.00	23,984.00	
2	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) ชนิด Very High Intensity Grade ไม่มีเฟรม	0.792	ตร.ม.	4,217.52	3,340.28	1.3000	5,482.78	5,483.00	4,342.54	
3	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด 3" x 3" หนา 1.60 มม.	6.000	ม.	245.79	1,474.74	1.3000	319.53	320.00	1,920.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	23,263.85			รวมค่างาน	30,246.54
					F ทาง =	1.3000			คิดให้	30,247.00

Factor F ( ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 % )

F งานทาง

ค่างานต้นทุน

0.02326

ลบ. F =

1.3000

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)

รอ.ชท.(ว) ชัยภูมิ

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาประเมินทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....ผอ.ชท.ชัยภูมิ

(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ชผ.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ