



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๑๐๕๐
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๑๓๓) /๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๑ (Ex ๑-๗)

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๑ (Ex ๑-๗) นั้น พบว่า หลังคาอาคาร Canopy ชำรุดบางส่วน มีน้ำรั่วซึมลงมาบริเวณช่องเก็บเงิน ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อป้องกันความเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์ และเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๑ (Ex ๑-๗) ในวงเงิน ๔๐๔,๖๐๓.๕๔ บาท (เงินสี่แสนสี่พันหกร้อยสามบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสง)

ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy
ด้านฯ หนองขาม ๑ (Ex ๑-๗) ต่อไป

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

รอท.๓

(๓) เรียน ชรท., นพท.

- ออ.วิ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๑ (Ex ๑-๗)
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๐๔,๖๐๓.๕๔ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๐๔,๖๐๓.๕๔ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ๕.๑.๑ แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๒ แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
- ๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ หนองขาม 1 (EX 1-7)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ หนองขาม 1 (EX 1-7)

สถานที่ อาคาร Canopy ด้านๆ หนองขาม 1 (EX 1-7) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ หนองขาม 1 (EX 1-7)	404,603.54	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		404,603.54	


(เงินสี่แสนสี่พันหกร้อยสามบาทห้าสิบบสี่สตางค์)



(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ



(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ



(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ





(นายสุวิชาน สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปค่างานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 1 (EX 1-7)
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 1 (EX 1-7)
 สถานที่ อาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 1 (EX 1-7) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 1 (EX 1-7)	1.00	งาน	309,070.00	309,070.00	1.3091	404,603.54	404,603.54
								404,603.54
						309,070.00		404,603.54


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวีรพันธ์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจากงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ ของขาม 1 (EX 1-7)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ ของขาม 1 (EX 1-7)


สถานที่ อาคาร Canopy ด้านฯ ของขาม 1 (EX 1-7) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงบก่อสร้าง								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					309,070.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							309,070.00	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคารสำนักงาน								
	- งานรื้อ Cleaning รวมชนทั้ง	1.000	LS.	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	- เหล็กกล่องเสริมแป 50x50x2.3มม.	368.74	กก.	24.66	9,093.13	14.00	5,162.36	14,255.49	สิบราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- เหล็กกล่องเสริมแป 38x38x2.3มม.	370.90	กก.	24.66	9,146.39	14.00	5,192.60	14,338.99	สิบราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- เหล็กกล่องเสริมโครงขอบข้าง 38x38x2.3มม.	337.18	กก.	24.66	8,314.86	14.00	4,720.52	13,035.38	สิบราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- หลังคา METAL SHEET อะลูมิเนียม	312.00	ตร.ม.	270.00	84,240.00	-	-	84,240.00	สิบราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- หลังคา METAL SHEET รั้วแผ่นหลังคาเดิมแล้วมุงกลับ	312.00	ตร.ม.	-	-	95.00	29,640.00	29,640.00	สิบราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- FLASHING หลังคา METAL SHEET เคลือบ	18.000	ม.	338.00	6,084.00	50.00	900.00	6,984.00	สิบราคา+กรรมบัญชีกลาง
	(ปรับปรุง Flashing หลังคาเดิมที่ขึ้นรูปตามขนาดหน้างานเดิม)								
	- FLASHING หลังคา METAL SHEET เคลือบ ขนาดกว้าง 1.00 - 1.20 ม.	48.000	ม.	676.00	32,448.00	169.00	8,112.00	40,560.00	สิบ รวมค่าช่างร้าน
	(ปรับปรุง Flashing หลังคาเดิมที่ขึ้นรูปตามขนาดหน้างานเดิม)								
	- ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม.	218.670	ม.	120.00	26,240.40	50.00	10,933.50	37,173.90	ค่าของ+ค่าแรง
	(รื้อรอยบานเดิมพร้อมซีลรอยต่อที่ชำรุด+ค่าช่างในร้าน)								
	- งานปรับปรุงรางระบายน้ำ Gutter หลังคาเดิม ขนาดทำตามแบบเดิม	26.000	ม.	1,826.00	47,476.00	456.50	11,869.00	59,345.00	Breakdown
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							309,072.76	
	ปรับปรุง							309,070.00	


(นายอดิษฐ์ ทองกุล)
ประธานกรรมการ


(นายชนัด เตียวแสง)
กรรมการ


(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ