

เรียน ผอ.ขท.ภูเก็ต ผ่าน รอ.ขท.ภูเก็ต (บ)

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษา รวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางคู - ดินเขา ระหว่าง กม. 2+610 - กม. 3+515 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางคู - ดินเขา ระหว่าง กม.8+850 - กม.9+500 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้าแยกฉลอง - กระรน ระหว่าง กม. 1+570 - กม. 2+790 (เป็นช่วงๆ) จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดดังนี้

SUMMARY OF QUANTITIES

งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษา รวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย

ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางคู - ดินเขา ระหว่าง กม. 2+610 - กม. 3+515 (เป็นช่วงๆ)

ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางคู - ดินเขา ระหว่าง กม.8+850 - กม.9+500 (เป็นช่วงๆ)

และทางหลวงหมายเลข 4028 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้าแยกฉลอง - กระรน ระหว่าง กม. 1+570 - กม. 2+790 (เป็นช่วงๆ)

16 มิถุนายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		Factor F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด		
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานทาสีพลาสติก CONCRETE BARRIER	SQ.M.	4,620.00	77.21	356,710.20	1.3822	106.71	493,000.20	106.00	489,720.00	
					รวมต้นทุน =	356,710.20				489,720.00	
										ปรับยอด	-
											489,720.00

จังหวัด ภูเก็ต ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมัน 32.38 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างานต้นทุน = 0.0000 ล้านบาท

ค่างานต้นทุน = 5.0000 ล้านบาท

จะได้ ค่างานต้นทุน = 0.3567 ล้านบาท

FACTOR F (งานทาง) = 1.3822

FACTOR F (งานทาง) = 1.3822

FACTOR F (งานทาง) = 1.3822

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุธรรม พัวพันธ์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสรศักดิ์ ทศการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสัญญา คุ่มกิจ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายฤกษ์ สุขประเสริฐ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายสมกิตต์ กิตติไศภิชู) ผอ.ขท.ภูเก็ต

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

