



บันทึกข้อความ

กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๒๖๓๕
รับที่ - ๓ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๕.๓๐ น.
เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๙๙๙ /๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีเมนต์ภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร ๒

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร ๒ ให้ตรวจสอบภายในอาคารนั้น พบว่าหลังคาอาคารชำรุดรั้วซีเมนต์ตามสภาพอายุการใช้งาน พื้นภายในห้องพัก พื้นระเบียงกระเบื้องหลุดร่อน และฝ้าเพดานภายในห้องพักบางส่วนชำรุด ฝ่ายฯ เห็นควรปรับปรุงซ่อมแซม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัย

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีเมนต์ภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร ๒ ในวงเงิน ๔๑๙,๙๔๖.๑๙ บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เทียมแสง)
ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงฯ ต่อไป

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

(๓) เรียน ชรท., ผอท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซิมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 2
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 419,946.19 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน 419,946.19 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 3 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิศร์ ทองกุ่ม รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘


N


แบบสรุปประมาณการงานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขี้ยว อาคาร 2
 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขี้ยว อาคาร 2
 สถานที่ อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ เขาเขี้ยว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขี้ยว อาคาร 2	419,946.19	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		419,946.19	

(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์)


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสวง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ




(นายสุวิชาณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


14 ก.ค. 2568

แบบสรุปค่างานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าทีเขาเขียว อาคาร 2
 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายใน อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าทีเขาเขียว อาคาร 2
 สถานที่ อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที เขาเขียว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่า F	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานซ่อมปรับปรุงส่วนรั้วซีมภายในอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าทีเขาเขียว อาคาร 2	1.00	งาน	320,790.00	1.3091	419,946.19	419,946.19
320,790.00							419,946.19


 (นายอดิษฐ์ ทองกม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักขามเมือง)
 กรรมการ