




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๕๘๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซุ้ม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.๘ บก.ทล.

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ 

ตามหนังสือที่ ๐๐๒๖.๓๘/๑๑๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่องขอรับการสนับสนุนปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.๘ บก.ทล. เนื่องจากขณะเวลาฝนตก มีน้ำรั้วซุ้มเข้าตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร ทำให้ฝ้าเพดาน และผนังห้องทำงานบางส่วนชำรุดเสียหาย นั้น ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว เห็นควรซ่อมแซมส่วนที่รั้วซุ้ม ฝ้าเพดานและผนังที่เสียหาย พร้อมติดตั้งหลังคา กันสาดด้านนอกอาคาร เพื่อป้องกันน้ำรั้วซุ้มเข้าไปภายในอาคารต่อไป

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซุ้ม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.๘ บก.ทล. ในวงเงิน ๒๓๙,๗๖๕.๖๐ บาท (เงินสองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชนดล เที้ยวแสง)
ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซุ้มฯ ต่อไป



(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

เรียน ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายสุวิษาม สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


๘ ก.ย. ๒๕๖๘ 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซิม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.ทล.
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	239,765.60 บาท
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๙ ก.ย. 2568
	เป็นเงิน	239,765.60 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
5.1	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย	
5.1.1	บจก.วีบีเอสตอรี่	
5.1.2	บจก.ธำรงค์ชัยพัฒนา	
5.1.3	หจก. พีเค 2014 ซีพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
6.1	นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	รท.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
6.2	นายชนดล เที้ยวแสง	นายช่างโยธาอาวุโส
6.3	นายวัชรินทร์ รักษาเมือง	นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) 
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ) 
(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ) 
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาน สุระบาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๙ ก.ย. 2568 N

สรุปประมาณการราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั่วซึม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.ทล.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั่วซึม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.ทล.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก 8 บก.ทล.บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั่วซึม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.ทล.	งาน	1.00	239,765.60	
ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ				239,765.60	


(สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)


(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ


(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๕ 9 ก.ย. 2568

แบบสรุปรายการปริมาณและราคางานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.ทล.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.ทล.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก 8 บก.ทล.บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคากลางต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งานปรับปรุงหลังคาบันได - งานหลังคาบันไดโครงเหล็ก 1.5'x1.5' มุงวัสดุแผ่นมีนิโกล์แบบโปร่งแสง	28.00	ม.	3,580.00	100,240.00	1.0700	3,830.60	107,256.80
2	งานผนังและฝ้าเพดาน - งานรื้อถอนฝ้า ขนทิ้ง - ช่อมฝ้าเพดานสปรอยท์ทอร์ค หนา 8 มม. โครงคร่าว เหล็กกล่อง @ 0.50 x 0.50 ม. - งานซ่อมผนัง วอลเลย์เปเปอร์เดิม	1.00 16.80 15.00	งาน ตร.ม. ตร.ม.	3,200.00 1,350.00 540.00	3,200.00 22,680.00 8,100.00	1.0700 1.0700 1.0700	3,424.00 1,444.50 577.80	3,424.00 24,267.60 8,667.00
3	งานซ่อมซีลหน้าต่างรั้วซีม - งานซ่อมซีลหน้าต่างรั้วซีม โลงบันได (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม) หน้าและ หลัง - งานซ่อมซีลหน้าต่างรั้วซีม (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม) 1.80x1.10 ม. - งานซ่อมซีลหน้าต่างรั้วซีม (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง) 0.70x1.15 ม.	6.00 16.00 14.00	ชุด ชุด ชุด	6,470.00 2,700.00 560.00	38,820.00 43,200.00 7,840.00	1.0700 1.0700 1.0700	6,922.90 2,889.00 599.20	41,537.40 46,224.00 8,388.80
				รวมเป็นเงิน	224,080.00		ค่างาน	239,765.60



(นายอดิษฐ์ ทองภุม)
ประธานกรรมการ



(นายชนดล เทียวแสง)
กรรมการ



(นายวีรฉัตร รักษาเมือง)
กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.พล.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีม อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก.8 บก.พล.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารสำนักงานตำรวจทางหลวง กก 8 บก.พล.บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคากันสาด - งานหลังคากันสาดโครงเหล็ก 1.5"x1.5" มุงวัสดุแผ่นมิลิโกล์แบบโปร่งแสง	28.00	ม.	3,580.00	100,240.00	เสนอราคา
2	งานผนังและฝ้าเพดาน - งานรื้อถอนฝ้า ชนทั้ง - ซ่อมฝ้าเพดานสมารทบอร์ด หนา 8 มม. โครงคร่าว เหล็กกล่อง @ 0.50 x 0.50 ม. - งานซ่อมผนัง วอลลูปเปอร์เดิม	1.00 16.80 15.00	งาน ตร.ม. ตร.ม.	3,200.00 1,350.00 540.00	3,200.00 22,680.00 8,100.00	เสนอราคา เสนอราคา เสนอราคา
3	งานซ่อมสีลหน้าต่างที่รั้วซีม - งานซ่อมสีลหน้าต่างที่รั้วซีม โกงบันได (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม) หน้าและ หลัง - งานซ่อมสีลหน้าต่างที่รั้วซีม (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม) 1.80x1.10 ม. - งานซ่อมสีลหน้าต่างที่รั้วซีม (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระพุ่ม) 0.70x1.15 ม.	6.00 16.00 14.00	ชุด ชุด ชุด	6,470.00 2,700.00 560.00	38,820.00 43,200.00 7,840.00	เสนอราคา เสนอราคา เสนอราคา
				รวมราคาต้นทุน	224,080.00	

(นายอดิศร์ ทองกุม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เทียมแสง)
กรรมการ

(นายวีรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ