

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำอะคลิลิก ชนิดทากายนอก บริเวณกำแพงคอนกรีต) ทางหลวงหมายเลข 404
 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.124+155 - กม.126+600 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 3,798.69 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ
 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,628.39 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานทาสีน้ำอะคลิลิก ชนิดทากายนอก บริเวณกำแพงคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 497,628.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเริง นวลศรี	ร.อ.ชท.สตูล (ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายภูวดล พลสีนวล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตูล

318

โครงการ - รหัส : งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

21422

สายทาง - หมายเลข : ละงู - ฉลุง

404

กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.124+155 - กม.126+600 เป็นต้นๆ

2.445

สำนักงานทางหลวงที่ 18

เรียน ผอ.ขท.สตูล ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2569

งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

งบประมาณ

497,628.39

ราคากลาง

497,628.39

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสำเร็จ นวลศรี) ประธานกรรมการ
รอ.ขท.สตูล (ว)

ลงชื่อ.....
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายภูวดล พลสีนวล) กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 497,628.39 บาท

(สิ้นสแกนเก้าอี้หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายสมเกียรติ โมควงศ์)

ผอ.ขท.สตูล

.....

ลงวันที่ 20 มี.ค. 2569



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำอะคลิลิก ชนิดทากายนอก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.124+155 - กม.126+600 เป็นตอนๆ


ราคากลาง = 497,628.39 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ

(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ

(นายภูวดล พลสีนวน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่

19 มีนาคม 2569

สรุปราคาประเมิน งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2566

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย (งานทาสีน้ำอะคลิลิก ชนิดทากายนอก บริเวณกำแพงคอนกรีต)

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.124+155 - กม.126+600 เป็นต้นๆ


ลำดับที่	งาน	ปริมาณงาน (หน่วย)	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	F ₁	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานประเมิน (บาท)
1	งานทาสีน้ำพลาสติก บริเวณกำแพงคอนกรีต	3,798.69 ตร.ม.	95.03	360,989.51	1.3822	131.35	131.00	497,628.39
รวมต้นทุนงานก่อสร้าง				360,989.51			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	497,628.39


ราคาประเมินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

(เงินสี่แสนเก้าพันเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ชท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายภูวดล พลสีนวล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน