



ใบสั่งจ่าย



ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐตา การโยธา
 ที่อยู่ เลขที่ ๒๑/๓ หมู่ ๒
 ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐
 โทรศัพท์ ๐๙๘๔๕๘๐๔๔๙
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๒๓๕๖๑๐๐๓๗๐
 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๔๗๖๐๕๗๓๓๘๘๘
 ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐตาการโยธา
 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาถนนท่าแฉลบ จันทบุรี


ใบสั่งจ่ายเลขที่ ๔๒๓/-/๖๕/๕
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
 ส่วนราชการ แขวงทางหลวงจันทบุรี
 ที่อยู่ ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
 จันทบุรี
 โทรศัพท์ ๐๓๙๓๑๑๐๑๔

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐตา การโยธา ได้เสนอราคา ไว้ต่อ แขวงทางหลวงจันทบุรี ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ
 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านลิว - โพธิ์ทอง ที่บริเวณ กม.๓๒๑+๗๘๒ ด้านขวาทาง ตาม เอกสารแนบ	๑	งาน	๖,๙๗๔.๐๐	๖,๙๗๔.๐๐
(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๖,๕๑๗.๗๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๔๕๖.๒๔
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖,๙๗๔.๐๐

การสั่งจ่าย อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ่าย
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านลิว - โพธิ์ทอง ที่บริเวณ กม.๓๒๑+๗๘๒ ด้านขวาทาง
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท



 (นายชำนาญ แฉ่งจิตร)
 หุ้นส่วนผู้จัด



 (นายคมกฤต ดิฉิงวิภาต)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

รายละเอียดแนบใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๒๓/-/๖๕/๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชิตา การโยธา ที่อยู่ ๒๑/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
๑	๑	งาน	จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวง หมายเลข ๓ ตอน บ้านส้ว - โพธิ์ทอง ที่บริเวณ กม.๓๒๑+๗๘๒ ด้านขวาทาง กรณีรถบรรทุกมากกว่า ๑๐ ล้อ (รถพ่วง) ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๗๐-๐๗๗๑ ตราด (แม่) และหมายเลข ทะเบียน ๗๐-๐๗๗๒ ตราด (ลูก) ชนชำรุดเสียหาย ดังนี้- - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด ๕๐x๑๒๐x๐.๕ ซม. จำนวน ๖ แผ่น - ครอบกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน จำนวน ๗ แผ่น - ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ป.ปลา จำนวน ๑๓ ตัว - ทรายถมปรับระดับ จำนวน ๓.๗๕ ลบ.ม. - หนั่วนวลน้อย จำนวน ๗๕ ตร.ม. (หนึ่งรายการหนึ่งหน่วย)	-	๖,๙๗๔.๐๐
รวมเป็นเงิน		(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			๖,๙๗๔.๐๐


 (นายชำนาญ งามใจจิตร)
 หุ้นส่วนผู้จัดการ



 (นายคมกฤต ดีจั่งวิภาต)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี