

รายละเอียดแนบท้ายรายงานขอจ้าง เลขที่ 614 / - / 68 / 4 ลงวันที่ 3 ต.ค.68

งานจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ หน่วยงาน ม.ครบุรี

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลำดับที่	รายละเอียดของงานจัดจ้าง	จำนวน หน่วย	( ) ราคาที่ได้มาจากการ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคา		จำนวนและวงเงินที่ขอจ้างครั้งนี้		จำนวน เงิน	
			( / ) ราคาได้จากคณะกรรมการประเมิน		หน่วยละ			
1	จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายจราจร (ป้ายลูกศรหัวเกาะ) พร้อมเสา รายละเอียดดังนี้ งานป้ายจราจร ป้ายจราจรชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่9) ชนิดพื้น, ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,แดง,น้ำเงิน, ส้ม,ขาวๆ) สะท้อนแสง (ไม่มีเฟรม) (ป้ายลูกศรหัวเกาะ ขนาด A 0.75 ม., ขนาด 0.45x0.75 ม.)	0.78 ตร.ม.	7,140	-	7,140	-	5,569	20
2	เสาขนาด 3"x3" หนา 3.20 มม. รวมคอนกรีตและทาสี	2.50 ม.	279	-	279	-	697	50
3	ค่าดำเนินการ						1,000	-
(เจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)							7,266	70

กรณีรถปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ผม - 35 นครราชสีมา ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้  
ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายที่ กม.62+250 บริเวณเกาะกลางถนน  
ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่

(นางสุพรรณษา ฉับจันทิก)

3 ตุลาคม 2568

อนุมัติให้ดำเนินการได้

ลงชื่อ.....ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 3

( นายชิตพล เหล่าอัน)

3 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ .....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางนงนารถ ยอดผักแว่น)

3 ตุลาคม 2568